

Vzor technologického postupu - bezpecne odstaveni casti plynove technologie u KJ

Modelova anonymizovana ukazka pracovniho postupu pro prezentacni a informacni ucely.

Faze	Obsah ukazky
Priprava	Vymezeni pracoviste, urceni odpovednych osob, overeni dokumentace
Odstaveni	Uzavreni vetve, zabezpeceni uzaveru, potvrzeni provozniho stavu
Zasah	Provedeni servisni cinnosti podle schvaleneho rozsahu
Obnoveni provozu	Kontrola navaznosti, zapis, predani pracoviste obsluze

Ucel postupu

Ukazka struktury postupu pred servisnim zasahem na casti plynove technologie navazane na kogeneracni jednotku.

Postup zduraznuje pripravu pracoviste, koordinaci s obsluhou a jasne urceni kroku pred odpojenim nebo otevreim casti potrubí.

Zakladni kroky

Overeni rozsahu zasahu a urceni odpovedne osoby.

Seznameni obsluhy s planovanyim odstaveni a potvrzeni provozniho stavu.

Uzavreni prislusnych vetvi, zabezpeceni proti nezamyslenemu uvedeni do provozu a kontrola nuloveho stavu podle mistnich predpisu.

Zapis zasahu do provozni evidence a potvrzeni obnoveni bezpecneho provozu po dokonceni prac.

Komentar z praxe

U technologii navazanych na KJ je zasadni, aby byl provozni postup kratky, jednoznacny a pouzitelny primo na miste. Prilis obecne nebo slozite postupy se v praxi casto nedodrzuji konzistentne.